

Insheim

Landesamt prüft verschärfte Auflagen für Geothermiekraftwerk

Das Landesamt für Geologie und Bergbau prüft nach dem Leck in einer Leitung verschärfte Auflagen für das Geothermiekraftwerk Insheim. Am Mittwoch war deswegen schwermetallbelastetes Tiefenwasser ausgetreten. Der Behördenleiter sagte auf Anfrage, die Leitung sei zerfressen und damit porös gewesen. Man prüfe, ob der Kraftwerksbetreiber solche Leitungen künftig strenger überwachen muss.

Stand: 6.10.2017, 12.30 Uhr